



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

ديما ٩٦١١ للممرات



وصف المنتج

ديما ٩٦١١ هو منتج صمم خصيصا للممرات الخاصة بالوان كابسي ديم ٩٦٧٠ المائي . فهو يساعد على الحصول على سطح ناعم ومتجانس في منطقة الممرات مع طبقة الدهان القديم .
ديما ٩٦١١ هو منتج جاهز للاستخدام ويمكن خلطه مع الوان كابسي ديم ٩٦٧٠ بنسبة ٤٠-٥٠% بالحجم .

التجهيز وتنظيف السطح

لتجهيز المنطقة المراد عمل الممرية بها يرجى مراجعة " خطوات عمل الممرية لكابسي ديم ٩٦٧٠ " .
منطقة رش الفلر يفضل ان تكون اقل ما يمكن .
يستخدم مطهر ديم ٩٦٠٥ لتطهير السطح

التطبيق

نسبة الخلط بالحجم : ٤٠-٥٠% ديم ٩٦١١ ١٠٠% كابسي ديم ٩٦٧٠ بيز كوت			
مسدس HVLP :			
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخلي	قطر الفونيه	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١.٢ - ١.٣ مم	المتوافق مع البيئة
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١.٢ - ١.٣ مم	HVLP
	٥٠-٤٥ بواز (٣ - ٥.٣ بار)	١.٢ - ١.٣ مم	التقليدي
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.			
عدد الواجهة			
يتم رش طبقة من ديم ٩٦١١ الخاص بالممرات علي منطقة الممرية . يتم رش خليط من ديم ٩٦٧٠ مع ديم ٩٦١١ حتي نحصل عل التغطية الجيدة للون في منطقة الممرية			
وقت الانتظار بين الطبقات			
تقريبا من ٢-٣ دقائق / ٢٠ د.م (لتسريع وقت الجفاف يمكن إستخدام مسدس التجفيف الهوائي)			

ملاحظات عامة

١. للحصول علي أعلي كفاءة عند إستخدام ديم ٩٦٧٠ وديما ٩٦١١ يتم التأكد أن درجة حرارة الوسط المحيط من ٢٠ د.م - ٢٥ د.م
٢. يتم تنظيف السطح بإستخدام مطهر كابسي ٩٦٠٥ قبل تطبيق ٩٦٧٠
٣. يتم غسل مسدس الرش بالماء مباشرة بعد التطبيق ثم يتم رش كمية من مخفف ديم ٩٦٧٠ .
٤. يتم التخلص من مخلفات الدهان المائي ولكن يتم فصلها عن مخلفات الدهان العادي .
٥. لا يتم إستخدام مسدس الرش العادي في عملية التجفيف.
٦. يجب تخزين ديم ٩٦١١ بين درجة حرارة ٥ د.م - ٣٥ د.م.
٧. يجب الحفاظ علي ديم ٩٦١١ من التجمد

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.