

Latico 5250 masilla ligera

Descripción del producto


Latico 5250 es una ligera masilla fina basada en resinas de poliéster. Está adecuada particularmente a aplicar sobre superficies largas debido a su baja densidad. Junta una aplicación y lijado fáciles con superficie compacta.

Substratos

Latico 5250 masilla ligera se puede aplicar sobre varios substratos como acero desnudo, acero galvanizado de paneles originales de coches, aluminio, plástico de fibra de vidrio reforzado (GRP) y pinturas existentes en buen estado.

Antes de Latico 5250 hay que limpiar y desengrasar la superficie. Para desengrasar y limpiar la superficie y el polvo del lijado, se recomienda utilizar el Desengrasante Kapci 605.

Aplicación




Mezcla en peso
100:1-3

100% Latico 5250 Masilla ligera 1-3%
Kapci PE Activador de Masilla

2. Se mezcla con cuidado la masilla con el activador para evitar la formación de burbujas de aire.

Vida de la mezcla es 4-5 minutos a 20°C.



Aplicación

Se aplica con espátula de metal. Para bordes o superficies curvas, utilice espátula de plástico. Para un alto relleno aplicado en varias capas, deje que se seque entre las capas (no se requiere un lijado entre las capas). Vida de la mezcla es 4-5 minutos a 20°C.



Tiempo de secado a 20°C:

Seco para ser lijado: 20-30 minutos

Nota

1. El tiempo de secado y la vida de la mezcla de la masilla con el activador dependen considerablemente de la temperatura y la cantidad del activador utilizado. A temperaturas más bajas añada 2-3 % del activador; para temperaturas más altas añada 1%.



Lijadora en seco

Los grados de papeles de lijados siguientes están recomendados:
P80-P120 y terminar con P180



Lijado en seco manual

Los grados de papeles de lijados siguientes están recomendados:
P80-P120 y terminar con P180

**Secado a infrarrojos**

Onda corta*: 5-8 minutos

*Guía de equipos de infrarrojos. Consulte las recomendaciones del fabricante sobre las instalaciones de los equipos de infrarrojos.

Notas generales**Repintado**

Latico 5250 puede ser repintado después de ser lijado. Par una máxima durabilidad aplique Kapci 2K imprimación Epoxi sobre el acero desnudo antes de la aplicación de Latico 5250 Masilla ligera.

Otros consejos

1. Para una protección anticorrosiva duradera sobre las superficies largas, se recomienda aplicar imprimación 2K Epoxi sobre las superficies de metal desnudo antes de la aplicación de la masilla.
2. Para las superficies pequeñas o los daños pequeños, se puede aplicar masilla sobre superficie bien desengrasada de acero desnudo, aluminio, acero galvanizado (paneles OEM originales de coches). Utilice los granos de lijado apropiados para cada superficie.
3. No se aplica masilla poliéster sobre imprimaciones 1K fosfatante y imprimaciones 2K wash y pinturas acrílicas termoplásticas.
4. Se puede aplicar masilla sobre imprimaciones 2K epoxi y debajo de Imprimaciones 1K fosfatante y Imprimaciones 2K wash.
5. Añada 1-3% de Kapci PE Activador. No añada menos o más de la cantidad recomendada del activador. El uso de mucho (más de 3%) o muy poco (menos de 1%) de la masilla se puede causar un problema de blanqueo/ manchas.
6. NO se aplica pintura (acabados 2K, bases bicapa, etc.) directamente sobre las masilla.
7. NO se aplica masilla entre dos manos de pintura.
8. El lijado en húmedo de las masillas no es recomendado.
9. En las condiciones más frías, el calentamiento (infrarrojos u horno) de los paneles antes de aplicar la masilla, puede ayudar al secado.
10. Después de la aplicación de masilla Limpie el equipo inmediatamente con disolventes fuertes (por ejemplo diluyentes NC).

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIB(b)(250)230

El valor límite de UE para este producto (categoría del producto: IIB.b) en la forma lista para utilizar es máximo 250g/litro de VOC.

El contenido de VOC de este producto en la forma lista para utilizar es máximo 230 g/litro.

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.