



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٨٢٠ – برايمر إيبوكسي ثنائي قابل للحام

وصف المنتج

كابسي ٨٢٠ هو برايمر إيبوكسي ثنائي (يحتاج مصلب) يمكن اللحام فوقه. ذو مقاومة عالية للصدأ كما أنه يمتاز بقوة الالتصاق العالية على الحديد بعد إستخدام الرملة فوقه



الأسطح المناسبة للدهان

كابسي ٨٢٠ برايمر إيبوكسي يسمح باللحام فوقه. يتم تطبيقه على الحديد بعد إستخدام الرملة وذلك للحصول على أفضل نتيجة من الحماية وقوة الإلتصاق. وللحصول أيضا على أفضل نتائج قبل تطبيق البرايمر يجب تطهير السطح لإزالة جميع الاتربة والزيوت والشحوم باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦

تجهيز السطح

الحديد: يجب تنظيفه جيدا بالرملية وذلك للحصول على أعلى درجات التحمل والاستمرارية للدهان أو باستخدام ماكينة الصنفرة ٨٠-١٨٠. يتم تطهير السطح قبل وبعد عملية الصنفرة باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦.

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالحجم:		نسبة الخلط بالوزن:	
			
(١ : ٤ : ١)		(١ : ١ : ١)	
كابسي ٨٢٠	كابسي ٨٢٥ مصلب ايبوكسي	كابسي ثر ٨٨٥	
١٠٠%	٤٠%	١٠%	
وقت الثبات عند ٢٠°م: ١٢ ساعة			
لزوجة الرش: ١٨-٢٠ ثانية (٢٠ / ٤ °م)			
يتم التقليب جيدا قبل الإستخدام			
مسدس الرش:			
المتوافق مع البيئة	١,٨-١,٧	الضغط الداخل ٢ بار (٢٦-٢٩ يواز)	الضغط عند مخرج الدهان
التقليدي	١,٨-١,٧	(٥٠ -٤٥) يواز ٥.٣ بار	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش			

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط. والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS

عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه. سُمك الدهان الجاف ٥٠-٧٠ ميكرون.	
وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ١٠ - ١٥ دقائق / ٢٠°م الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٥-٢٠ دقيقة / ٢٠°م	
وقت الجفاف عند ٢٠°م: الجفاف للصنفرة: ١٠ ساعات للجفاف المبدئي و ٧٢ ساعة نهائي لإعادة الدهان ٦ ساعات	
وقت الجفاف عند ٦٠°م: ٣٠ د	

ملاحظات عامة

تطهير السطح

يوصى باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦. يمكن استخدام مطهر كابسي ٦٠٥ في حالة عدم وجود كابسي ٦٠٦.

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.