



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

ثبرات كابسي

وصف المنتج

ثبرات كابسي صممت خصيصا لجعل لزوجة المنتج مناسبة للتطبيق وكذلك للتحكم فى سرعة جفاف المنتج بعد خلطه مع المصلب .

المنتج:

المنتج	وصف المنتج
كابسي 600F	ثبر يونيفرسال يستخدم مع 1K إتش برايمر و دهان ثيرمو بلاستيك أكريليك و الورنيشات 2K و السيلرات ودهانات 2K والبيز كوت ومسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات الحرارة المنخفضة من ١٥م الى ٢٠مئوية
كابسي ٦٠٠	ثبر يونيفرسال يستخدم مع 1K إتش برايمر و دهان ثيرمو بلاستيك أكريليك و الورنيشات 2K و السيلرات ودهانات 2K والبيز كوت ومسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات الحرارة العادية من ٢٠م الى ٢٥مئوية
كابسي ٦٠١	ثبر يونيفرسال يستخدم مع 1K إتش برايمر و دهان ثيرمو بلاستيك أكريليك و الورنيشات 2K و السيلرات ودهانات 2K والبيز كوت ومسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات الحرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية
كابسي ٦٠٢	ثبر يونيفرسال يستخدم مع 1K إتش برايمر و دهان ثيرمو بلاستيك أكريليك و الورنيشات 2K و السيلرات ودهانات 2K والبيز كوت ومسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات الحرارة أعلى من ٣٥ درجة مئوية
كابسي ٦١٠	يستخدم فقط مع البيز كوت
ثبر ميتالك	

إختيار المصلب

التوصيات القادمة للإسترشاد فقط . ولكن يرجى الرجوع للنشرات الفنية الخاصة بكل منتج.

الثر	٦١٠	٦٠٢	٦٠١	٦٠٠	٦١٠٠
سيارة كاملة أو سطح كبير	مناسب	مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب
جزئي	مناسب	مناسب	مناسب	مناسب	مناسب
١٥ - ٢٠ م	مناسب	غير مناسب	غير مناسب	مناسب	مناسب
٢٠ - ٢٥ م	مناسب	غير مناسب	غير مناسب	مناسب	غير مناسب
أعلى من ٣٠ م	مناسب	مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب
أعلى من ٣٥ م	مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب	غير مناسب

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- كابسي ٦٠٢ البطخ جداً لا يستخدم مع كابسي بيز
- ٢- كابسي ٦٠١ يستخدم مع البيز كوت فقط ولا يستخدم مع دهانات 2K

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.