النشرة الفنية	
للإستخدام الإحترافى فقط	إصدار يناير ٢٠٢٥

لاتيكو ٥٧٩٥ – ألوان بيز كوت جاهزه من البولى إستر

وصف المنتج:

لاتيكوبيز ٥٧٩٥ هى الوان بيز جاهزه (ملونه مسبقا) تستخدم لدهان السيارات و الشاحنات .لاتيكوبيز ٥٧٩٥ يقدم أنواع مختلفة من الألوان السادة والميتالك والبيرل والألوان ذات التأثير الخاص . يمكن إستخدام أي من ورنيشات لاتيكو لإعطاء اللمعة والحماية اللازمة بالإضافة الي الشكل النهائي الرائع للدهان.

الأسطح المناسبة للدهان

يتم رش ألوان لاتيكو ٥٧٩٥ علي أي من فلرات كابسي أو لاتيكو 2K المعدة والمجهزة تجهيزا جيدا أو أي دهان في حالة جيدة .
للصنفرة النهائية يتم إستخدام ورقة صنفرة ٥٠٠ جاف أو ١٠٠٠ بالماء قبل تطبيق لاتيكو ٥٧٩٠ .
يتم تنظيف وتطهير السطح جيدا
للتنظيف وتطهير السطح قبل رش البيز كوت يتم إستخدام مطهر كابسي ٦٠٥

التطبيق

نسبة الخلط بالحجم:

لاتيكو ٥٧٩٥	ثنر لاتيكو
١٠٠	٥٠ ٥٥٥٠ عادى ٥٥٦٠ البطئ

لزوجة التطبيق :
١٦–١٨ ثانية (٤ دين / ٢٠ °م)

مسدس الرش:

	قطر الفونيه	الضغط الداخل	الضغط عند مخرج الدهان
المتوافق مع البيئة	١,٢–١,٣	٢بار (٢٦–٢٩ بواز)	
HVLP	١,٢–١,٣	٢بار (٢٦–٢٩ بواز)	٠,٧ بار (٨–١٠ بواز)
التقليدى	١,٢–١,٣	٣,٥–٤بواز(45-50	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.			

بالنسبة للميتالك والبيرل

يتم رش طبقتان (للحصول علي التغطية) بالإضافة الي وجه خفيف لضبط الميتالك
يوصي بطبقة دهان جافة من (٢٠ – ٢٥ ميكرون) بناءا علي اللون وقرته علي التغطية .

بالنسبة للألوان السادة

يتم تطبيق وجهان (للحصول علي التغطية) . يوصي بطبقة دهان جافة من (٢٠ – ٢٥ ميكرون) بناءا علي اللون وقدرته علي التغطية .

وقت الجفاف بين الطبقات:

جفاف بين الطبقتين ٤ – ٥ دقائق .
قبل رش الورنيش ١٠ – ١٥ دقيقة .

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .

رش الورنيش :
يتم رش اي ورنيش أكريليك كابسي .

ملاحظات عامة

- يتم رش عينة أولا بالطريقه الموصي بها (وشين + وش تعفير) ثم يتم رش الورنيش – ملاحظ أحيانا بعض الألوان تحتاج وش أو إثنين زياده
- بالنسبة لأرقام التى لها بطانة يتم رش اكثر من عينة – كل واحدة بها عدد وشوش مختلف ويتم إختار العينة الأكثر تطابقا مع السيارة
- فى حالة وجود غبار يمكن الصنفرة بصنفرة ١٥٠٠ أو أنعم بعد الجفاف التام ثم يتم أعادة الرش قبل رش الورنيش
- يتم تقليب اللون جيدا قبل الرش
- يتم إستخدام الفلتر قبل الرش

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .