



**KAPCI**  
COATINGS

## Ficha Técnica

Fecha de emisión Junio 2022

Exclusivo para uso profesional

# Kapci 2010 Barniz Brillante de Cristal

### Descripción del producto

Kapci 2010 Barniz Brillante de Cristal es una barniz a base de uretano alquídico que brinda un acabado de alto brillo con una excelente resistencia química y a los rayones. Es adecuado para la protección y decoración de suelos de parquet, muebles, carpinterías de madera, embarcaciones de madera (sobre la línea de flotación), etc.

Cobertura teórica: 5-6 m<sup>2</sup>/kg por capa

### Productos para aplicación


Kapci 2010 Barniz Brillante de Cristal NC

Kapci 525 Diluyente o gasolina blanca

### Sustratos y preparación de superficie

Para superficies de madera nuevas o previamente pintadas, la superficie debe estar debidamente lijada y preparada. Se requiere imprimación sobre superficies de madera nuevas.

### Aplicación



100:30-45 % con diluyente KAPCI 555 o gasolina blanca:



#### Tipos de pistola:

	Boquilla de Pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Convencional	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)	



Añadir 30% como máximo para la aplicación con brocha. Aplicar 2 manos individuales.



Seco para manejar: 2-3 h/25°C  
completamente seco: 24 h/25°C



**KAPCI**  
COATINGS

### Otros consejos

1. Cubierta práctica se depende de varios factores como forma, aspereza y la porosidad del objeto para ser pintado, equipos utilizados de espray, métodos de aplicación, condiciones de aplicación, espesor de la mano, etc.
2. Para obtener los mejores resultados, siempre se recomienda probar los productos en trozos de madera de desecho antes de comenzar a pintar.

### Vida útil

3 años desde la fecha de producción, guardado en empaquetados originales, en condiciones normales.

### Salud y seguridad

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.