

النشرة الغنية للإستخدام الإحترافى فقط إصدار يونيو ٢٠٢١

کابسی ۲۲۰۰ – سیلر بولی اِستر شفاف

مواصفات المنتج:

سيلر كابسي ٢٠٠٠ هو سيلر بولي إستر شغاف يستخدم لحماية الأسطح الخشبية الداخلية، ويتميز هذا السيلر بقدرته الهائلة علي ملء السطح واستوائه كما يتميز بسهولة الصنغرة ، كابسي ٢٠٠٠ يستعمل مـَّ الأنواع المختلفة من الاخشاب مثل MDF والكونتر وغيرها، يتم رش أي من ورنيشات البولي يوريثان أو الأكريليك على السيلر البولي إستر.

الخواص الغيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظرى α^2 / كجم: α α α α

المنتجات اللازمة للتطبيق:

کابسي ۲۲۰۰ - سیلر بولي إستر شغاف کابسي ۲۲۱۰ - معجل کابسي ۲۲۱۵ – کتالیست کابسی ۲۲۲۰ – أسپتون

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ۲۰۰۰ مناسب للتطبيق علي العديد من الأسطح الخشبية وخصوصا MDF والكونتر. للحصول على نتيجة ممتازة من الدهان يستخدم السيلرالبولي إستر كأساس لمنتجات البولي يوريثان (يفضل رش عازل بولي يوريثان قبل تطبيق سيلر كابسي۲۰۰۰، وخصوصا اذا كان الخشب المستخدم من النوع الزيتى مثل خشب الورد وخشب التيك ومانسونيا). يترك العازل من ۲–۳س قبل رش سيلر كابسي ۲۰۰۰.

تجهيز السطح:

يتم صنفرة سطح الخشب الطبيعى بصنفرة ١٢٠ أو صنفرة ١٨٠،

يتم صنفرة MDF والخشب القشرة والكونتر باستخدام صنفرة ١٨٠أو صنفرة ٢٠٠ ثم يتم إزالة الأتربة والزيوت والشحوم قبل الدهان.

نسبة الخلط بالوزن:

%۱۰۰ ۲۲۰۰ پسباک %۲ ۲۲۱۰ پسباک %۲ ۲۲۱۰ پسباک ۳۲۰ ۲۲۰۰ ۲۲۲۰ پسباک

يجب الحرص التام عند خلط مكونات الدهان وإتباع الخطوات التالية:

ا – يتم إضافة كابسي ۲۲۱۰ المعجل إلى كابسي ۲۲۰۰ السيلر بولي استر ثم يتم التقليب جيدا.

۲ – ثم يتم إضافة كابسي ۲۲۲۰ الأسيتون ثم يتم التقليب جيدا.

٣ – ثم يتم إضافة كابسى ٢٢١٥ الكتاليست ثم يتم التقليب جيدا.

ملاحظة؛لا يجب خلط كل من المعجل والكتاليست بطريقة مباشرة مع بعضهما حيث أنهما سريعي الإشتعال في حالة التلامس المباشر.

1



وقت ثبات المنتج:

۱۵ د. فی درجة حرارة ۲۵ د. م

التطبيق:

كابسي ۲۰۰۰ السيلر الشفاف يتم رشه طبقتان متتاليتان، يوصي باستخدام مسدس رش ۲ – ۲٫۵. **ملحوظة:**(يرجى الرجوع الى النشرة الغنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف نهائى للصنفرة: اليوم التالى



تحذيرات:

منتجات البولي إستر ليس من السهل التعامل معها وبالتالي هناك العديد من التحذيرات الواجب إتباعها قبل oxdot

وأثناء التطبيق.

- ء ا– يجب الحرص الشديد عند قياس كمية الكتاليست حيث أن الزيادة أو النقصان تؤثر سلبيا على النتيجة النهائية ـ
- ۲ يجب إتباع تعليمات إضافة المكونات بالترتيب حيث لا يمكن خلط كل من الكتاليست والمعجل مع بعضهما بطريقة مباشرة.
- ٣– يجب التأكد من التخزين السليم لكل من الكتاليست والمعجل حيث أنهما سريعى الإشتعال في حالة التلامس المباشر .
 - 3 تجنب التخزين في الأماكن الحارة.
 - ٥ يجب الحرص والانتباه لوقت ثبات المنتج.

نقاط أخرى:

ا – معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساميته كما تعتمد أيضاً على ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب .

٢ لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء إختبار للمنتجات على قطع خشبية مهدرة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

فترة الصلاحية:

اعام من تاريخ الانتاج، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ا يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ١– يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
 - ٣ التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.