

	النشرة الغنية	
إصدار يونيو ٢٠٢١		للإستخدام الإحترافى فقط

# کابسی 60 – کمبوند ناعم

#### وصف المنتج:

كابسي K60 هو كمبوند عالى الجودة ذو أساس مائي يستخدم كمرحلة ثالثة بعد إستخدام K20 و K40 أو بعد إستخدام K40 فقط. كابسى K60 خالى من الشموع والسيليكون ويعطى لمعة عالية للسطح .

يمكن تطبيق المنتج باستخدام الاسفنج (الغوم) الرمادية الناعمة (كى لا تتركأي خدوش) باستخدام ماكينة التلميك . يمكن تطبيق المنتج يدويا.

المنتج مناسب لازالة الأثار الناتجة من عمليات التلميع نفسها

#### ممیزات کابسی K60

**ى** السرعة التطبيق. • سريع التطبيق.

◄ اللمعة عالى اللمعة.

▼ سهولة الاستخدام
■ سهل الاستخدام ولايحتاج لاضافة الماء أثناء التطبيق ويمكن ازالته بسهولة بعد انتهاء

التطبيق<u>.</u>

✓ ثبات اللمعة بابته مع مض الوقت.

#### موقع المنتج بين عائلة ملمعات كابسى

مواد حماية وتلميع	رمدان	كمبوند متوسط الخشونة	كمبوند خشن
كابىسى K90	<b>كابسي K</b> 60	كابسىK40	كابىسى K10
كابىسى K80			كابسي K20
لاتیکو 5050			كابسي K15
			لاتيكو 5000

#### الخواص الفيزيائية والكيميائية للمنتج

عاائلة المنتج	منتجات خالية من الشموع والسيليكون
	۲۱–۳۵بواز
الكثافة	90, ا کجم/لتر
	سائل
	أبيض
العبوة	۰۰٫ جرام و ۹٫۰ لتر

### معلومات فنية عن المنتج وطريقة إستخدامه

لمعلومات الغنية		
القطع	3	
اللمعة	q	



طريقة الإستخدام				
خطوة تالية ل <b>K 40</b>	الصنفرة المستخدمة			
البادة الناعمة (الرمادية)		أداة التلميع		
۱۲۰۰–۱۸۰۱ دورة في الدقيقة		سرعة الدوران		
وضع كمية بسيطة من المنتج على البادة وبدا الماكينة على سرعة متوسطة	ماكينة التلميع الدائرية	ماكينة التلميع .		
ويتم زيادة السرعة تدريجيا مـع عدم زيادة الضغط على السطح	أو المغزلية			

#### ملاحظات عامة

- ، يتم تطبيق k60 بعيدا عن الشمس المباشرة.
  - · يتم تطبيق 60 على سطح بارد.
  - √ يتم تطبيق k60 على سطح نظيف.
- ✔ لو كان السطح جافا فإن إضافة القليل من الماء يمنع تكون البودر الناتج عن المنتج.
- ✓ يتم تقليل الضغط على السطح قبل الإنتهاء بثانية أو إثنين كي يتم تنظيف السطح.
  - ✓ بعد الإنتهاء يتم إزالة بقايا المنتج بإستخدام فوطة من الميكرو فيبر عالية الجودة.

•

## التخزين



يحفظ بعيدا عن التجمد يحفظ بين درجة حرارة ١٥ مئوية وحتى ٣٥ مئوية يحفظ فى منطقة جيدة التهوية

#### تعليمات السلامة والصحة:

ا - يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.

٢ -يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.

٣ -التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل

٤ – يجب إرتداء القفازات والنظارات أثناء العمل