

لاتيكو ٧٣٧

وصف المنتج والغرض من إستخدامة

كابسي لاتيکو ٧٣٧ بلاستيك مط مصنع من الاكريليك المعالج ناصع البياض للدهانات الداخلية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض يمكن تلوينه بملونات كابسي يونيفرسال
اللزوجة	٣٩ ± ٣ كريس
المحتوى الصلب	٧١ ± ٣ %
الكثافة	١,٧٢ ± ٠,٣ جم / سم ٣
اللمعة	مط
التغطية	٦-٩ متر مربع / كجم (سمك الفيلم الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون)

مميزات المنتج

- مقاومة القلويات.
- سهل التطبيق
- قوة تغطية ممتازة .
- بياض عالي ؛
- سطح ناعم

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة فى السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يوصى باستخدام لاتيکو ٧٣٧ للتطبيق على الطوب أو الجص أو الخرسانة أو صفائح الأسمنت.

تطبيق المنتج

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدى أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢١.٠ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم/ سم ٢ (٢١٠٠ باوز)

نسبة التخفيف : لاتيکو ٧٣٧ يخفف بالماء (١٥%) كحد أقصى حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.

على الأسطح الجديدة تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ في طبقة واحدة ؛ ثم تطبيق معجون كابسي ٧٥٠ في طبقتين متقاطعتين ؛
على الأسطح القديمة المطلية مسبقا بالزيت أو الدهانات الألكيدية يتم إزالة الرمال والأتربة ثم تطبيق كابسي ٧٥٠ فى طبقتين متقاطعتين

أسطح قديمة مطلية مسبقا بطلاء مستحلب (بلاستيك) يغسل بالماء الصابون السائل. ثم شطف بالماء.
بعد ذلك

تطبيق كابسي ٧٥١ في طبقة واحدة ؛

تطبيق لاتيکو ٧٣٧ في طبقتين بعد التخفيف ب ١٥% ماء

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠ رطوبة نسبية

١ ساعة	وقت التجفيف الأولي
٤ ساعات	وقت إعادة الدهان
٦ ساعات	وقت التجفيف النهائي



أدوات التطبيق : الفرشاة أو الأسطوانة أو مسدس الرش

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل