



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي بريما ٧١٠

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي بريما ٧١٠ دهان أبيض مائي عالي الجودة شديد اللمعة ذو مظهر جذاب للدهانات الداخلية والخارجية.

مميزات المنتج

الخواص الفيزيائية للمنتج

- مقاوم للقلويات
- تغطية عالية.
- غير قابل للأصفرار.
- قابل للغسيل (حتى ٤٠٠٠٠ لفة).
- يعطي سطح منتظم وناعم بعد التطبيق.
- بياض عالي.
- مقاوم للاتساخ وسهل التنظيف.
- قوة التصاق عالية بالأسطح.
- مقاوم للتجир
- لمعة عالية

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يستخدم كابسي بريما ٧١٠ علي جميع الأسطح الداخلية والخارجية.
- يستخدم كابسي بريما ٧١٠ لجميع الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو مصيص أو خرسانية.

نظام الدهان المقترح

الأسطح الجديدة: (أوجه) كابسي سيلر ٧٥١ ثم (٢ سكينه) كابسي يتي ٧٥٠ للداخلي أو ٧٤٩ للخارجي
الأسطح السابق دهانها ببوليات زيتية أو لاكهيات: تخشين السطح بالصنفرة والتخلص من الأتربة.
الأسطح السابق دهانها ببوليات مستحلبة: تنظف السطح جيدا بالماء والصابون السائل ثم غسل الأسطح بالماء

بعد ذلك

- (وش) كابسي سيلر ٧٥١
- (وش) كابسي لاتيكو ٧٣٧ أو (أوجه) كابسي كوت ٧٣٣
- (وشين) كابسي بريما ٧١٠ بعد تخفيفه بالماء .



KAPCI
COATINGS

نسبة التخفيف

كابسي بريما ٧٠ يخفف بالماء (١٠%) كحد أقصى حتى لزوجة الاستخدام المناسبة.

تطبيق المنتج

أدوات تطبيق المنتج:

الرش	الفرشاة	الرولة
مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي	الاركان والزوايا	يوصى به
الارشادات		
فتحة المسدس ١,٥ - ٢,١ بوصة		
زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة		
الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ^٢ (٢١٠٠ بواز)		

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٦٠%

جفاف اولي ١ ساعة
جفاف نهائي ٤ ساعات
زمن اعاده الدهان ٨ ساعات



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

فترة الصلاحية

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل