



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي بلاست ٧٤٠

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي بلاست ٧٤٠ بلاستيك مطاقتصادي للدهانات الداخلية مصنع من الأكرليك المعالج.

خواص المنتج

اللون	أبيض
اللزوجة	37 ± 3 كريس
محتوى صلب	$72 \pm 3\%$
الكثافة	1.05 ± 0.03 جم / سم
اللمعة	مط
التغطية	٨-٦ متر مربع / كغم سمك الفيلم الجاف ٤٥-٥٠ μ

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يوصى باستخدام كابسي بلاست ٧٤٠ للتطبيق على الطوب أو الجص أو الخرسانة أو الأسمنت.

تطبيق المنتج

الرش	الفرشاة	الرولة
مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي	الاركان	يوصى به
الارشادات	الزوايا	
فتحة المسدس ١٥ - ٢١ بوصة		
زاوية الرش ٢ - ٦٠ درجة		
الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم (٢١٠٠ بواز)		

يمكن تطبيق المنتج:

الأسطح الجديدة: (وجه) كابسي سيلر ٧٥١ ثم (٢ سكينه) كابسي بتي ٧٥٠.

الأسطح السابق دهانها ببويات زيتية أو لاكهيات: تخشين السطح بالصفرة والتخلص من الأتربة. ثم (وجه) مخفف من

كابسي مط ٧٦٦. (٢ وجه) كابسي كابسي بلاست ٧٤٠

الأسطح السابق دهانها ببويات بلاستيك: تنظف السطح جيدا بالماء والصابون السائل. ثم غسل الأسطح بالماء.

بعد ذلك

(وش) كابسي سيلر ٧٥١.

هام: التعليمات الموجودة في النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسئولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطئ للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



KAPCI
COATINGS

(وشين) كابسي كابسي بلاست ٧٤٠
وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠ رطوبة نسبية

وقت الجفاف الأولي ساعة

إعادة الدهان ٤ ساعات

الجفاف النهائي ٦ ساعات



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل