

Latico 5450 Aparejo Acrílico 2K

Descripción del producto

Latico 5450 es un aparejo acrílico 2K de secado rápido desarrollado para usar debajo de acabados de solvente y colores de bicapa. Ofrece una alta acumulación de capa, buen relleno, estabilidad vertical y propiedades de lijado.

Substratos

Latico 5450 debe aplicarse sobre sustratos debidamente lijados y preparados. Antes de iniciar cualquier trabajo de lijado, limpie y desengrase la superficie.

Aplicación

	Proporción de mezcla (4:1:1)	Latico 5450	Latico 5455	Diluyentes 2K de Latico
		100%	25%	25% 5550 Normal 5560 Lento
	Utilice regla de medida			
	Aplicación de viscosidad: 30-35 s (DIN4/20°C)			
	Vida de mezcla: 1 horas a 20°C			
	Tipos de pistolas aerográficas:			
		Boquilla de pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
	Conforme	1.6-1.8mm	2 bar (26-29 psi)	
	HVLP	1.6-1.8mm	2 bar (26-29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
	Número de capas: Aplique 2 capas normales El espesor del film seco es 120-140 micrones.			
	Tiempo de evaporación: 3 minutos entre capas			
	Tiempo de secado: 1h/20°C 20 min/60°C			

**Secado a infrarrojos**

Onda corta: 10-15 minutos

Consulte las instrucciones del fabricante sobre las instalaciones de los equipos de infrarrojos.

**Lijadora en seco**

Inicia con P320

Termina con P400 o P500

**Lijado manual en húmedo**

P800 o P1000

Notas generales

Otros consejos

1. Para la una acumulación alta de capa, deje sacar más de 1 hora.
2. En general, se recomienda usar un diluyente más lento en cabinas de movimiento rápido de aire, para superficie grande y para aplicaciones en temperatura más altas.
3. Limpie la pistola inmediatamente después del uso de productos 2K.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIB(c)(540)500

El valor límite de UE para este producto (categoría del producto: IIB.e) preparado en la forma de uso es máximo 540 g/l de VOC.

El contenido de VOC de este producto preparado en la forma de uso es máximo 500 g/l.

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.