

ابیض و یمکن تلوینه بملونات یونیغرسال کابسی

۸ –۱۰ م2/کدم (سمك الفيلم الحاف ٤٠ – ٤٥

زام رمس۳ ± ۲۵−۲۰

مس^۳/ هج ۱٫۰۳±۱٫۲۲

% ٣±0.

ربع لامع

میکرون)

النشرة الغنية إصداريونيو ٢٠٢١

کابسی ۷۲۵ ستایلش – ربع لامع

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسى ٧٢٥ دهان بلاستيك ربى لامى للدهانات الداخلية والخارجية مصنى من الاكريليك المعالج

اللون

اللزوجة

اللمعة

نسبة المواد الصلبة

الكثافة النوعية

معدل الفرد

مميزات المنتج

الخواص الفيزيائية للمنتج

- مقاوم للقلويات.
- قوة تغطية ممتازة.
- قابل للغسيل (حتى ٢٠٠٠٠ لفة).
 - مقاوم للاصفرار.
 - پلونبسهوله.
 - سهل التطبيق.
 - سهل التنظیف.
- يتجانس مع الشقوق الشعرية بالسطح.
 - مقاوم للاتساخ

مجالات التطبيق وتجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت تم يتم تجفيفه
- يستخدم كابسى ستايلش ٧٢٥ على جميح الأسطح الداخلية والخارجية.
- يستخدم كابسى ستايلش ٥٢٥ لجميع الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو مصيص أو خرسانية.

نظام الدهان المقترح

الأسطح الجديدة: (اوجه) كابسي سيلر ٧٥١٪ ثم (٢ سكينه) كابسي بتى ٧٥٠ للداخلى أو ٧٤٩ للخارجى الأسطح السابق دهانها ببويات زيتية أو لاكيهات: تخشين السطح بالصنغرة والتخلص من الأتربة. الأسطح السابق دهانها ببويات مستحلبة: تنظف السطح جيدا بالماء والصابون السائل ثم غسل الأسطح بالماء ثم بعد ذلك

(اوجه) کابسی سیلر ۷۵۱

(اوجه) کابسی لاتیکو ۷۳۷ أو(اوجه) کابسی کوت ۷۳۳

(۵۹۲) كابسى ۷۲۵ بعد تخفيفه بالماء .



نسبة التخفيف

كابسى ستايلش ٧٢٥ يخفف بالماء (١١%) كحد أقصى حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.

تطبيق المنتج

الرولة	الغرشاة	الرش
يوصىبە	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدى أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥٠,٠ – ١١ بوصه
		زاویة الرش، ۲ – ۱ ۰ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ –١٩٠ كجم/ سم٢(١٠٠)بواز)

زمن الجفاف عند درجه حرارة ٢٥ درجه مئوية ورطوية نسبيه ٦٠%



جفاف اولی ۱ ساعه جفاف نهائی ٤ ساعات زمن اعاده الدهان ٦ ساعات

ملاحظات عامة

- الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
 - ٣- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

فتره الصلاحية

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

تعليمات السلامة والصحة:

ا - يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.

٢ -يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.

٣ -التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل