



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي k15 - كمبوند خشن

وصف المنتج:

كابسي K15 هو كمبوند عالي الجودة ذو أساس مائي يستخدم لإزالة آثار الصنفرة ١٢٠٠ أو الصنفرة الأنعم. كابسي K15 خالي من الشموع والسيليكون ويعطي لمعة عالية للسطح. وللحصول على أفضل النتائج يوصى باستخدام K40 كخطوة تالية لاستخدام K20.

يمكن تطبيق المنتج باستخدام الصوف أو الاسفنج (الفوم) باستخدام ماكينة التلميع. يمكن تطبيق المنتج يدويا.

مميزات كابسي K15

- ✓ السرعة
- ✓ اللمعة
- ✓ سهولة الاستخدام
- ✓ ثبات اللمعة
- ✓ سريع التطبيق.
- ✓ يعطي سطح عالي اللمعة.
- ✓ سهل الاستخدام ولا يحتاج لإضافة الماء أثناء التطبيق ويمكن إزالته بسهولة بعد انتهاء التطبيق.
- ✓ يعطي نتائج ثابتة مع مضي الوقت.

موقع المنتج بين عائلة ملمعات كابسي

كمبوند خشن	كمبوند متوسط	ناعم	مواد حماية وتلميع
كابسي K10	كابسي K40	كابسي K60	كابسي K90
كابسي K20			كابسي K80
كابسي K15			لاتيكو 5050
لاتيكو 5000			

الخواص الفيزيائية والكيميائية للمنتج

عائلة المنتج	منتجات خالية من الشموع والسيليكون
اللزوجة	٤٤-٥٥ بواز
الكثافة	١,١-١,١٥ كجم/لتر
الشكل	معجون
اللون	أبيض
العبوة	كيلو

معلومات فنية عن المنتج وطريقة إستخدامه

المعلومات الفنية	القطع
٨	اللمعة
٦	

طريقة الاستخدام

الصفرة المستخدمة	١٢٠٠ أو أنعم
------------------	--------------

هام: التعليمات الموجودة في النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدلي مسؤولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطيء للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



KAPCI
COATINGS



البادة الخشنة أو الصوف	أداة التلميع
١٢٠٠-١٨٠٠ دورة في الدقيقة	سرعة الدوران
وضع كمية بسيطة من المنتج على البادة وبدا الماكينة على سرعة متوسطة ويتم زيادة السرعة تدريجيا مع عدم زيادة الضغط على السطح	ماكينة التلميع ماكينة التلميع الدائرية أو المغزلية

ملاحظات عامة

- ✓ يتم تطبيق k15 بعيدا عن الشمس المباشرة.
- ✓ يتم تطبيق k15 على سطح بارد.
- ✓ يتم تطبيق k15 على سطح نظيف.
- ✓ لو كان السطح جافا فإن إضافة القليل من الماء يمنع تكون البودر الناتج عن المنتج.
- ✓ يتم تقليل الضغط على السطح قبل الإنتهاء بثانية أو إثنين كي يتم تنظيف السطح.
- ✓ بعد الإنتهاء يتم إزالة بقايا المنتج باستخدام فوطة من الميكرو فيبر عالية الجودة.

التخزين

يحفظ بعيدا عن التجمد يحفظ بين درجة حرارة ١٥ مئوية وحتى ٣٥ مئوية يحفظ في منطقة جيدة التهوية	
--	--

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل
- ٤- يجب ارتداء القفازات والنظارات أثناء العمل