



النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للاستخدام الاحترافي فقط

بريماء ٨٨٠٠ ورنيش أكريليك ثنائى

وصف المنتج


ورنيش بريماء ٨٨٠٠ هو ورنيش أكريليك ثنائى (يحتاج مصلب) ذو محتوى صلب متوسط صمم خصيصاً للتطبيق على البيز كوت. وينتسب بالملعقة العالية وقوية التحمل ويستخدم مع مصلبات كابسي المتعددة سواء كان بريماء ٨٥٥ العادي أو بريماء ٨٥٣ السريع أو بريماء ٨٥٠ السريع جداً أو بريماء ٨٥٧ البطن.

الأسطح المناسبة للدهان

بريماء ٨٨٠٠ يصلح للتطبيق على كابسي بيز كوت أو لاتيكو بيز كوت أو دهان قديم في حالة جيده. ويجب تجهيز وإعداد السطح بالصنفه المناسبة قبل البيز كوت، ولتطهير السطح قبل البيز كوت يتم استخدام مطهر كابسي ٦٠٥.

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم:



كابسي ثر	كابسي مصلب	كابسي بريماء ٨٨٠٠
%٣٠	%٥٠	%١٠
٨٤٠ السريع	٨٥٠ السريع جداً	
٨٤٢ العادي	٨٥٣ سريع	
٨٤٣ البطن	٨٥٥ العادي	
	٨٥٧ البطن	


لزوجة الرش:

(٥٠ °C / DIN 4) ١٥-١٨ ثانية



وقت الثبات عند ٥٠°C:

٤ ساعات



مسدس الرش:




الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفوقيه	
	٣٦-٣٩ بواز	٣-٣,١ مم	المتوافق مع البيئة
٧,٠ بار (٨,-١ بواز)	٣٦-٣٩ بواز	٣-٣,١ مم	HVLP
	٤٥-٤٥ بواز (٥,٥ بار)	٣-٣,١ مم	التقلبي

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

عدد اوجه الدهان:

يطبق المنتج برش ٢ وجه.

سمك الدهان الجاف ٥-٦ ميكرون.





	<p>وقت الانتظار بين الطبقات:</p> <p>الانتظار بين الطبقات: ١٥-٢٠ دقيقة / ٣٠-٤٠ دقيقة الانتظار قبل الجفاف الحراري: ٣٠ دقيقة / ٣٠-٤٠ دقيقة</p> <p>الجفاف بIR :</p> <p>موجة قصيرة ١٥-٢٠ د</p> <p>*يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثرب حول الجفاف بجهاز IR.</p>
	<p>وقت الجفاف عند ٣٠-٤٠ درجة مئوية:</p> <p>٦ ساعه</p> <p>وقت الجفاف عند ٥٦ درجة مئوية:</p> <p>٣ ساعه</p>

ملاحظات عامة

اختبار المصلب

كابسي تقدم مجموعة من المصلبات لتناسب جميع ظروف التشغيل من حيث درجة الحرارة وحجم السطح المراد دهانه.
بريميا ٨٥٠٠ يستخدم في درجة حرارة أقل من ٢٠ مئوية والمساحات الصغيرة
بريميا ٨٥٣٠ يستخدم في درجة حرارة حتى من ٢٥ مئوية والمساحات المتوسطة
كابسي ٨٥٥٠ يستخدم في درجة حرارة حتى من ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
كابسي ٨٥٧٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة

استخدام المعدل ٦٥٠

كابسي ٦٥٠ هو إضافة لتسريع الجفاف ويمكن إضافته على الخليط بنسبة تتراوح بين ٥-١٠% بالوزن قبل إضافة اللتر ويجب ملاحظة أن إضافة ٦٥٠ يقلل وقت الثبات الى ٢-٣ س

ملاحظة: ٦٥٠ يجب خلطه مع المصلبات السريعة وكما يستخدم في معدل درجة حرارة من ١٠-٢٠ مئوية لأفضل اداء للبرaimer يترك للجفاف الليلي . يجب تجنب انخفاض درجات الحرارة اقل من ٥٩ درجة او ارتفاع نسبة الرطوبة لحفظ على خواص البرaimer .

وقت الجفاف

ينبغي وقت الجفاف طبقاً لسمك الدهان وظروف الجفاف.
يزداد وقت الجفاف مع سوء التهويه او زيادة سُمك طبقة الدهان.
زيادة معدل الرطوبة او انخفاض درجة الحرارة عن ٥٩ درجة يؤثر في وقت الجفاف.

التصليح والتلميع

ورنيش بريميا ٨٨ لا يحتاج تلميع للمعنة العالية ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام P2000 أو أنعم والتلمين باستخدام كابسي للتلميع

نقاط أخرى

- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كل من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٥-٣٥ درجة مئوية
- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أي دهان K2

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIB(b)(840)560

القيمة المحددة لكمية المواد العضويه المتطايره طبقاً للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج: b.IIB) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٨٤ جرام/لتر.

قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٥٦ جرام/لتر.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات لااستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المنشورة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات وخبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق.



تعليمات السلامة و الصحة

- .١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة المنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
- .٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
- .٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
- .٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.