

لاتيكو ٦٧٤٠ – ورنيش بولي يوريثان 2K لامع – خارجي

مواصفات المنتج:

ورنيش لاتيکو ٦٧٤٠ هو ورنيش أكريليك بولي يوريثان 2K لامع يستخدم للأثاثات والأسطح الخشبية الخارجيه والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لإظهار الشكل الجمالي والطبيعي للخشب ويستخدم لدهان الحجار والمطابخ والأثاثات العامة وجميع الأثاثات والأعمال الخشبية الخارجيه مثل الأبواب والنوافذ وأثاث الحدائق والمنتزهات وغيرها .

الخص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)	٨٨ بحد ادني
معدل الفرد النظري م ² / كجم	٤ - ٦ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش لاتيکو ٦٧٤٠ - أكريليك 2K لامع
مصلب لاتيکو ٦٧٤٥
ثرنر كابسبي ٦٠٠
ثرنر كابسبي ٦٠١ البطئ
ملاحظة: يوصي باستخدام ثرنر كابسبي ٦٠١ البطئ في درجات الحرارة المرتفعة.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

لاتيکو ٦٧٤٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة.
١- بالنسبة للأسطح الخشبية الغير مدهونة مسبقا يتم صنفرة الخشب بصنفرة ١٢٠ أو ١٨٠ وذلك قبل دهان أي من سيلرات البولي إستر أو البولي يوريثان (كابسبي ٢٢٠٠ أو لاتيکو ٦٨٠٠ أو كابسبي ٢١٥٠) ثم يترك السيلر ليجف جيدا قبل صنفرتة (يرجي الرجوع لتعليمات التطبيق الخاصة بالسيلرات). بعد ذلك يتم تطبيق ورنيش لاتيکو ٦٧٠٠
٢- في حالة تلوين الخشب داخليا يتم إستخدام صبغة كابسبي ٢٨٠٠ أو لاتيکو ٦٠٦٠ قبل رش السيلر.
٣- في حالة إعادة دهان خشب تم رشه مسبقا يتم تجهيزه بطريقة جيدة ثم يتم الدهان بنفس خطوات دهان الخشب الجديد.

نسبة الخلط بالوزن:

لاتيکو ٦٧٤٠	١٠٠%
لاتيکو ٦٧٤٥	٥٠%
كابسبي ثرنر ٦٠٠ أو ٦٠١	٢٠-٣٠%

وقت ثبات المنتج:

٣ - ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

ورنيش لاتيکو ٦٧٤٠ أكريليك 2K لامع يتم رشه طبقتان.
يتم استخدام مسدس رش: ١,٣-١,٤ مم
(يرجي الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف مبدئي	٤٠-٥٠ د
جفاف سطحي	٣-٤ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .