



النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للاستخدام الاحترافي فقط

كابسي ٦٠٥٠ – ورنيش أكريليك ثنائي عالي المحتوى الصلب مقاوم للخدوش و متوافق بيئياً

وصف المنتج


ورنيش كابسي ٦٠٥٠ هو ورنيش أكريليك ثنائي (يحتاج مصلب) ذو محتوى صلب عالي صمم خصيصاً للتطبيق على البيز كوت. ويتميز باللمعة العالية وقوية التحمل ومقاومة الخدوش ويستخدم مع مصلبات كابسي المتعددة سواء كان كابسي ٦٠٥٥ العادي أو ٦٠٥٤ السريع أو ٦٠٥٦ البطئ.

الأسطح المناسبة للدهان

كابسي ٦٠٥٠ يصلح للتطبيق على كابسي بيز كوت أو لاتيكو بيز كوت أو دهان قديم في حالة جيده. ويجب تجهيز وإعداد السطح بالصنفرة المناسبة قبل البيز كوت. ولتطهير السطح قبل البيز كوت يتم إستخدام مطهر كابسي ٦٠٥

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم:



ورنيش ٦٠٥٠	مصلب	ثمر
% ١٠	% ٥٠	% ١٠
٦٠٥٤ السريع	٦٠٥٤ السريع	٦٠٥٤
٦٠٥٥ العادي	٦٠٥٥ العادي	٦٠٥٥
٦٠٥٦ البطئ	٦٠٥٦ البطئ	٦٠٥٦
٦٠٣٩ البطئ جداً		


لزوجة الرش:

(٥٠°C DIN 4 ثانية ١٩-٢١)



وقت الثبات عند ٥٠°C:

٢٣ س



مسدس الرش:



قطر الفونيه	الضغط الداخلي	الضغط عند مخرج الدهان
١,٤-١,٣	٣٩-٦٧ بواز	٣٩-٦٧ بواز (٣-٤ بار)
١,٤-١,٣	٦٧-٨ بواز	٦٧-٨ بواز (٤٥-٥٥ بار)
١,٤-١,٣		٣٩-٦٧ بواز (٣-٤ بار)

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.



<p>عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه. سُمك الدهان الجاف ٦٠-٧٠ ميكرون.</p>	
<p>وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ١-٨ دقائق / ٥٠°C الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٥-٢٠ دقيقة / ٣٥°C</p>	
<p>الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٥-٤٠ د يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.</p>	
<p>وقت الجفاف عند ٥٠°C: ١-٨ ساعات وقت الجفاف عند ٣٥°C: ٤ د</p>	

ملاحظات عامة

إخبار المصلب

- كابسي تقدم مجموعة من المصلبات لتناسب جميع ظروف التشغيل من حيث درجة الحرارة وحجم السطح المراد دهانه.
- كابسي ٦٠٤٥ يستخدم في درجة حرارة أقل من ٢٠ مئوية والمساحات الصغيرة
 - كابسي ٦٠٥٥ يستخدم في درجة حرارة من -٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة
 - كابسي ٦٠٥٦ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
 - كابسي ٦٠٦٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٢٠ مئوية والمساحات الصغيرة
 - كابسي ٦٠٦٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
 - كابسي ٦٠٧٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٣٥ مئوية والمساحات الكبيرة
 - كابسي ٦٠٧٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٣٥ مئوية والمساحات الكبيرة

استخدام المعجل ٦٥١

- كابسي ٦٥١ هو إضافة لتسريع الجفاف ويمكن إضافته على الخليط بنسبة تتراوح بين ٥-١٠% بالوزن قبل إضافة التثرب ويجب ملاحظة أن إضافة ٦٥١ يقلل وقت الثبات الى ٣-٢ س
- ملاحظة: ٦٥١ يجب خلطه مع المصلبات السريعة وكما يستخدم في معدل درجة حرارة من ١٠-٢٠ مئوية

وقت الجفاف

- يتغير وقت الجفاف طبقاً لسُمك الدهان وظروف الجفاف.
- يزداد وقت الجفاف مع سوء التهوية او زيادة سُمك طبقة الدهان.
- زيادة الرطوبة او انخفاض درجة الحرارة عن ١٥°C يؤثر في وقت الجفاف.

التصليف والتلميع

- ونيتش كابسي ٦٥٠ لا يحتاج تلميع للمعنته العالية ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام صنفرة ... أو أنعم والتلميع باستخدام سيسنتم كابسي للتلميع



KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى

- لأفضل النتائج تأكيد أن درجة حرارة كل من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠-٢٥ درجة مئوية
- عند استخدام منتجات عالية المحتوى الصلب فإن التجفيف الحراري ضروري
- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أي دهان شائب

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIB(b)(420)418

القيمة المحددة لكمية المواد العضويه المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج IIb.b) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٤٠ جرام/لتر.

قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ١٨ جرام/لتر بعد الخلط مع أي من المصلبات التالية . ٦.٥٤ و ٦.٥٥ و ٦.٥٦ .

تعليمات السلامة والصحة

- .١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
- .٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
- .٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
- .٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة .