



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي كينج ٧٣٥

وصف المنتج

كابسي ٧٣٥ بلاستيك مط مصنع من الاكريليك المعالج ناصع البياض للدهانات الداخلية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض و يمكن تلوينه
اللزوجة	٣٤٣ كرس
نسبة المواد الصلبة	٣٦٢ %
الكثافة النوعية	١,٣٦٠ جم / سم ^٣
اللمعة	مط
معدل الفرد	٨-٦ م ^٢ /كجم (سمك الفيلم الجاف ٤٥ - ٥٠ μ)

مميزات المنتج

- مقاوم للقلويات
- تغطية عالية
- سهل التطبيق
- يعطي سطح منظم وناعم بعد التطبيق
- بياض عالي

تجهيز السطح

يفضل استخدام كابسي كينج ٧٣٥ علي جميع الأسطح الداخلية.

يستخدم كابسي كينج ٧٣٥ لجميع الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو مصيص أو خرسانية. يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢٠ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ^٢ (٢١٠ بار)

نسبة التخفيف

كابسي كينج ٧٣٥ يخفف بالماء (٥%) كحد أقصى حتى لزوجة الاستخدام المناسبة.

نظام الدهان المقترح

أولا الأسطح الجديدة : (وجه) كابسي سيلر ٧٥١. ثم (٢ سكينه) كابسي بتي ٧٥٠.

ثانيا الأسطح السابق دهانها ببيويات زيتية أو لاكيات: تخشين السطح بالصنفرة والتخلص من الأتربة. ثم **رش** (وش) مخفف من كابسي مط ٧٦٦.

الأسطح السابق دهانها ببيويات مستحلبة بلاستيك : تنظف السطح جيدا بالماء والصابون السائل. ثم غسل الأسطح بالماء.




KAPCI
COATINGS

بعد ذلك

(وش) كابسي سيلرا ٧٥٠.
(وشين) كابسي كينج ٧٣٥

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٦٠%

- جفاف اولى ساعة
- زمن اعاده الدهان ٤ ساعات
- جفاف نهائى ٦ ساعات



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل