



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

## Kapci K90 Polissage en cire

### Description du produit

Kapci K90 est un polissage en cire utilisé pour fournir une haute finition brillante après d'appliquer les composés K10, K15 ou Latico 5000.

### Le placement de produit dans le système de polissage Kapci

Coupe rapide	Coupe moyenne	Coupe fine	Protection
Kapci K10	Kapci K40	Kapci K60	<b>Kapci K90</b>
Kapci K20			Kapci 80
Kapci K15			Latico 5050
Latico 5000			

### Informations générales, chimiques et physiques

Groupe de produit	Contient de Silicone et de cire.
Viscosité	N/A
Densité	1.04-1.8kg/L
Forme	Forme masticaire
Couleur	Jaune
Paquet	250gm

### Information technique et direction d'emploi

Information technique	
Coupe	N/A
Brillance	10

### Direction d'emploi

Appliquer la cire dans une couche mince et continuer à dans une motion circulaire. Répéter – la quelques fois pour répandre la cire uniformément.

Permettre – la à rester pendant quelques minutes, Vérifier si la cire est prête à effacer. Glisser votre doigt sur la surface. Si la cire est mouillée, donc elle n'est pas prête. Si la cire est sèche et effaçable, alors elle est prête.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel




Essuyer en utilisant de tissu en microfibre, tourner le tissu fréquemment.

Pendant l'essuyage, Si vous notez que le tissu a développé des résistances à travers la motion de main. Cela indique que vous devez tourner le tissu à coté propre et en continuer.

## Notes générales

- ✓ Appliquer Kapci K90 loin de la lumière de soleil directe.
- ✓ Appliquer Kapci K90 sur une surface froide.
- ✓ Appliquer Kapci K90 sur une surface propre.

### Stockage



Maintenir loin de gel.  
Conserver entre 15 °C and 35 °C.  
Stocker dans un endroit bien ventilé

### Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.